

摩擦への挑戦 “最速”の技術を“再生”へ


U-MAC
ベスト リビルト エンジニアリング

摩擦低減技術「U-MAC表面処理」とは？

摩擦を完全にゼロにする事は不可能ですが、低粘度オイルの使用により抵抗を減らすことは可能です。しかし、一方でオイル保持力が低下し、部品同士が直接接触するリスクが増加して傷、隙間が大きくなりさらなる摩擦が生じる悪循環に陥ります。


この問題を解決するために、「U-MAC（ユーマック）表面処理」を導入しました。

- ・ミクロン単位の鉄球をパーツ表面に衝突させ、微細なくぼみ（ディンプル）を形成
- ・ディンプルが油膜を保持し、摺動性を向上
- ・接触面積を減少させることで、摩擦を抑制
- ・パーツ表面の疲労強度も向上し、高耐久化



マイクロディンプルの効果

U-MAC表面加工をした部位は、特有の曇ったような見た目になります。
表面に無数のディンプル（くぼみ）が形成されオイルの保持力が未加工の物より高くなります。
またディンプルにより接触面積が減り摺動面の摩擦低減も兼ね備えています。
この表面加工をピストン・ピストンピン・ピストンリング・メタルに施すことによってオイル保持力、
摺動性・表面硬度の向上の効果が得られます。




綺麗なだけじゃ価値はない・・・

洗浄のこだわり

影の立役者 エンジン部品の洗浄

リビルトエンジンというと加工や組立に目が行きがちですがその裏側では、徹底的な洗浄作業があるからこそ精密な加工ができ、新品同様の組立ができます。



アルカリ性超音波水槽

さらに細かい隅々の汚れを浮かせ除去する為
超音波機を使います。またアルカリ性の
洗浄液を使うため簡単には落ちないカーボン系の
汚れにも強く柔らかく浮かせてくれます。



独自浄水施設

リビルトエンジンの製造にはオイルや、機械油、界面活性剤
などが混入した洗浄水が排出されます。
自然環境や近隣の方への生活環境に害を及ぼさないように
BRE関東では専用の排水施設を設置し洗浄水を処理し
再利用できるシステムを導入しています。



汚泥を沈殿させる



処理前の排水 と 処理後の排水



仕上げは一つ一つ手作業

仕上げはブラシや高圧洗浄機を使い手洗いを行います。各工程での洗浄液の温度管理や超音波の力で汚れが浮きやすくなっています。
徹底したpH管理をする事で洗浄後にありがちな
錆が浮くことが抑制されている事も
BRE関東の洗浄の特徴です。



検証品テスト（水圧検査）徐々に圧力低下。1.5barでも水漏れ量は極小の為、車載状態で特定は困難。



分解検証
鋸痕発見！
(水漏れ痕跡)

0.020研磨
腐食痕 多数残る

平面研磨前
水穴廻り
腐食有り

0.050研磨済み
腐食痕削除。
対策済み
ガスケット装着

冷却水減少は冷却水漏れが原因！？

特徴と発生のメカニズム！

- 特徴：ガスケット抜けや漏れ痕が見当たらないが確実に冷却水減少
- 発生のメカニズム：
 - ①使用過程において電食や鋸が進行すると水穴外周のガスケットシール性が弱まり、高圧時に冷却水が少量ずつ流れる。
 - ②流出した冷却水は少量の為、蒸発して目視では確認しづらい為、漏れ箇所不明のまま、冷却水減少が進行する。
 - ③4JJ1初期型～2011年型まで、この現象が多くみられる。



ガスケットメーカーと
協同開発対策品

リビルトメーカーこそ対策できる！

分解して組み立てるだけがリビルトではありません。エンジン再生に特化した弊社では、分解毎に検証を行い機種特性や原因を把握、順次対策を行っています。

問合せ
急増

400件/月

1年前 半年前 現在

80件 250件

故障原因

R06 返却コア 走行距離別故障原因

その他
部品破損
異音
オイル関連
漏れ、消費大、
その他

20% 40% 60% 80% 100%

■ 5万キロ未満 ■ 10万キロ未満 ■ 10万キロ以上

2023年10月末～12月の2カ月返却台数63台、
その他原因：オーバーヒート、白煙、焼付、圧縮不良、他、

スズキ


ジムニー

ハスラー

エブリイ

アルト

ワゴンR



R06 リビルト エンジン

スペーシア

キャリイ

なんでも
ご相談
下さい

焼付き防止対策



コンロッドにオイル穴をあけ、オイルの流れ
を良くして、焼付け、異音対策としています。


部品開発



ボーリング加工で広がったボア
を独自仕様のO/Sピストンで対応



仕事人
Ken牧野が
職人技の
ダミーヘッ
ド加工!!



分解・検証で、
シリンダーの
歪みの多さに
びっくり！

BREの強み

①品質：

2万キロ or 1年保証

②加工技術：

1/1000単位で

③商品開発：

返却全品分解・洗浄で
判明する事象を
データ蓄積、



84.1% = $\frac{53\text{台(再生台数)}}{63\text{台(返却台数)}}$

* 23/11・12月実績
破損ブロック等は除く

アルミ製のオープンデッキ(ボア周りの空洞)の
場合、シリンダーブロックにヘッドを組み付ける時、
ヘッドボルトの締付トルクにより、ボア内径が変形
し圧縮漏れ、オイル上がり、ピストンとボアのかじ
り傷等のトラブルが発生。

⇒ エンジン寿命短縮

◎BREは、ダミーヘッドボーリングで真円度精度
1/1000やヘッド面研磨、O/Sピストン、再樹脂
コーティング、その他独自の加工技術を多用し、
新品以上の精度、性能の
エンジンによりみがえらせます。

BREの加工技術で
廃却寸前エンジンでも再生可能

驚異の再生率：
84.1%

ベストリビルト エンジニアリング
BRE関東


TEL: 048-940-8212

FAX: 048-940-8213

ダイハツの商用KF軽エンジン 搭載機種:ハイゼット・アトレー ムーブ・タント、他

分解するから発見できる
KFの不具合傾向・特徴


ブロック上面図



- シリンダー
- ウォーターライン
- オイルライン



最初は真円でしたが...



使用しているとシリンダー部分が
楕円になります。
ピストンとの隙間ができ、
オイル消費の原因となります！

～オイル消費対策～
真円シリンダーブロックを真円にするためには少し大きく削らなければなりません。
そのため必然とボアの直徑が大きくなってしまいます。。。
ならピストンも大きくしてしまおうということで弊社オリジナルのピストンを作りました♪

KFVEが人気な理由は新品のO/Sピストンを使用してオイル消費対策をしています♪

対策



ホーニング
真円度も
専用機使用で
1/1000精度
実現!!

リビルトエンジン作業内容

交換部品（新品部品）

- ピストンリング
- クランクメタル
- コンロッドメタル
- オイルリーフバーレフスプリング
- ウォーターポンプ
- タイミングベルト(チェーン)
- テンショナー
- テンショナースプリング
- クランクオイルシール
- カムオイル、シール
- バルブステムオイルシール

交換部品（新品部品）


- 各ガスケット・パッキン類
- オイルエレメント

加工内容

- バルブフェイス研磨
- バルブシート研磨
- バルブ摺り合せ・気密検査
- シリンダーホーニング
- プロック・ヘッド平面修正
- クランク・カムシャフトリピング
- バルブクリアランス調整

納品時付属品

- エンジンオーバーホールGKキット(エンジン組立時、使用分を除く)
- INマニホールドGK・EXマニホールドGK(シリンダーヘッド側)、
- *メーカー及び仕様により内容が異なる場合があります。詳しくは各メーカーにてご確認ください。



経験豊富な検査員による
ファイリングテスト後、出荷

安心の保証

2年又は4万キロ



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

